



# FICHE TECHNIQUE DETARTRANT FER A REPASSER REF VC715



<b>CARACTERISTIQUES</b>	Complexe d'acide minéral et d'agents mouillants.	
<b>UTILISATIONS</b>	Détartrage des fers à repasser ménagers et industriels.	
<b>MODE D'EMPLOI</b> 	Produit prêt à l'emploi Incorporer environ 5 cuillères à soupe de produit pur dans le réservoir à l'aide d'un entonnoir rempli d'eau. Brancher le fer et actionner les divers programmes jusqu'à vidange totale du réservoir. Recommencer si nécessaire. Rincer abondamment à l'eau pure. Si la semelle noircit, nettoyer avec une éponge grattante en frottant légèrement.	
<b>RECOMMANDATIONS</b> 	Symbole : Xi IRRITANT R36/38 Irritant pour les yeux et la peau. S2 Conserver hors de la portée des enfants S23 Ne pas respirer les vapeurs, aérosols S51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. S24/25 Eviter le contact avec la peau et les yeux S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste S46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette	
<b>CODE EMBALLEUR</b>	02307	
<b>CODE ARTICLE</b>	VC715250	VC715500
<b>EMBALLAGE</b>	250 ml	500 ml

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées par nos laboratoires à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit.

**A.C.INTERNATIONAL**  
TEL(33) 03.23.70.77.64. FAX (33) 03.23.70.89.01.  
E-mail [info@ac-int.com](mailto:info@ac-int.com) Site [www.ac-int.com](http://www.ac-int.com)

REV LE 20-07-07 AM